



Ministero dell'istruzione
e del merito

Ministero dell'Istruzione e del Merito

Ambito Territoriale di Vibo Valentia N. 2 Rete di Ambito VV 013

Istituto Comprensivo Statale "A. Vespucci"

Via Stazione snc, 89900 Vibo Valentia Marina Tel. 0963/572073

Cod.mecc.VVIC82600R – C.F. 96013890791

Codice univoco UFE: UFBK1N - Codice IPA: istsc_vvic82600R

E-mail: vvic82600r@istruzione.it - Pec: vvic82600r@pec.istruzione.it

Sito Web: <http://www.icsamerigovespuccivibo.edu.it>



ISTITUTO COMPrensivo STATALE - "AMERIGO VESPUCCI"-VIBO VALENTIA MARINA
Prot. 0011230 del 20/11/2023
VI-8 (Uscita)

SPETT. COMUNE DI VIBO VALENTIA

protocollocomunevibo@pec.it
antonio Pallone@comune.vibovalentia.vv.it

OGGETTO: SEGNALAZIONE CRITICITÀ PLESSI - A.S. 2023.2024

A seguito dei sopralluoghi effettuati dal RSPP, MC, RLS e responsabili di plesso, per ciascuna sede, sono stati individuati punti critici, per i quali l'Ente proprietario dovrebbe intervenire al fine di eliminare rischi alle persone ed alle cose. In base a quanto previsto dall'art. 18, comma 3 del D.Lgs. 81/2008 e DM 382/98 e Lg 242/96, si richiede all'Ente proprietario dell'edificio in indirizzo di effettuare i necessari interventi strutturali e di manutenzione per l'adeguamento a quanto previsto dalla normativa sopra indicata, non direttamente risolvibili con misure di carattere organizzativo da parte della dirigenza scolastica.

Le criticità rilevate, per ciascun edificio scolastico, sono:

● PLESSO INFANZIA CEMENTIFICO

- Ripristino zanzariera nella stanza del refettorio.
- Sistemazione del servizio igienico.
- Recupero delle porte obsolete.
- Chiusura della porta centrale con sistema di sicurezza per bambini.
- Ripristino dei giochi nel giardino antistante la scuola.
- Ripristino della cassetta del pronto soccorso con materiale mancante.
- Aggiornamento degli estintori scaduti.
- Organizzazione delle attività in base all'urgenza e alle risorse disponibili.
- Umidità di risalita in corrispondenza dei battiscopa nelle due sezioni.
- Presenza di crepe sugli intonaci, soprattutto nelle aree tra solaio e tramezzatura, sia nelle aule che nei corridoi.

● PLESSO INFANZIA PENNELLO

- Manutenzione servizio igienico-sanitario
- Sistemazione della porta d'ingresso, adeguandola alle norme di sicurezza in quanto è l'unica via di fuga.
- Gestione dell'eccessiva umidità in due locali con distacco di calcinacci dal soffitto e dalle pareti.
- Installazione di impianti antincendio e ripristino di dispositivi di primo soccorso mancanti.
- Verifica e sostituzione degli estintori scaduti.

● PLESSO INFANZIA BIVONA

- Ripristino del materiale mancante nella cassetta di pronto soccorso.
- Ripristino dei servizi igienico-sanitari, con particolare attenzione a [specificare i problemi riscontrati].
- Distacco di alcune mattonelle, le quali risultano pericolose per i bambini e necessitano di riparazione urgente.
- Ripristino di un pozzetto situato nei locali antistanti la scuola, da cui si verifica una vistosa fuoriuscita di liquame, emettendo un cattivo odore e attrarre una considerevole quantità di insetti.
- Sistemazione degli estintori, che sono risultati scaduti e richiedono verifica e sostituzione.
- Sistemazione della porta d'ingresso, che attualmente non si chiude correttamente.

- **PLESSO INFANZIA PORTOSALVO**

- Ripristino delle cassette di pronto soccorso, con particolare attenzione al reintegro dei dispositivi sanitari mancanti.
- Verifica e sostituzione urgente degli estintori, in quanto riscontrati scaduti.

- **PLESSO INFANZIA LONGOBARDI**

- Sistemazione urgente dei servizi igienico-sanitari, evidenziando specificamente [specificare i problemi riscontrati].
- Riparazione di un pozzetto in cemento antistante la scuola, il quale risulta danneggiato e necessita di ripristino.
- Verifica e sostituzione degli estintori, che sono stati riscontrati scaduti.

PLESSO PRIMARIA DE MARIA

- Ripristino della cassetta di pronto soccorso per il primo piano.
- Acquisto di una nuova cassetta di pronto soccorso per il piano terra.
- Intervento urgente nei bagni, poiché non risultano adeguati dal punto di vista igienico-sanitario.
- Sostituzione di due vetri non conformi con Plexiglas, in conformità alle norme di sicurezza.
- Riparazione di due finestre che non chiudono correttamente, richiedendo intervento e sistemazione.
- Applicazione di striscianti in scivolo sulle scale per migliorare la sicurezza.
- Verifica e sostituzione urgente degli estintori, rilevati scaduti.

PLESSO PRIMARIA PLESTERÀ'

- Riguardo il Plesso Plesterà, al momento non si riscontrano criticità o necessità di interventi.
- Il Plesso Plesterà è attualmente ospitato per n. 5 classi presso il Plesso de Maria e per n. 2 classi presso il Plesso Vespucci.

PLESSO SECONDARIA 1° GRADO – PIANO INTERRATO

- Ripristino urgente dei bagni adiacenti alla palestra: Attualmente, tre bagni sono completamente chiusi e non funzionanti, creando disagi significativi per studenti e personale.
- Laboratorio di musica: Il battiscopa del laboratorio di musica è affetto da una vistosa umidità, causando danni al muro. Si richiede un immediato intervento di ripristino per preservare l'integrità strutturale e la sicurezza dell'ambiente.
- Risultano scaduti gli estintori

PLESSO SECONDARIA 1° GRADO – PIANO TERRA

- In corso lavori di messa in sicurezza antisismica, con conseguente ospitalità parziale delle classi nel corpo C dell'edificio.
- Scadenza degli estintori, necessitando la verifica e il ripristino immediato.
- Ulteriori criticità riscontrate all'interno delle aule includono:
 - La maniglia dell'aula 2E è rotta.
 - Gli arredi (banchi e cattedra) risultano obsoleti.
 - Alcune prese elettriche sono scoperte.
 - Cassette di pronto soccorso con dispositivi sanitari da reintegrare.

PLESSO SECONDARIA 1° GRADO – PRIMO PIANO

- Ripristino della guaina del tetto a causa di infiltrazioni d'acqua, compromettendo il sistema elettrico.

***Si chiede, pertanto, la soluzione delle criticità così segnalate, allo scopo di garantire le migliori e più funzionali condizioni di Sicurezza agli allievi ed a quanti usufruiscono, quotidianamente, dei locali scolastici.
Certo di un immediato riscontro, si porgono cordiali saluti.***

Il Dirigente Scolastico
Prof. Giuseppe Sangeniti

***Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93***